(株)

給

木

記

入

協

力 是

ェ **IF**

場

記 置 (株)シンエイ

殿

発行日:

2018年11月12日

整理No:

50M-11-001

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2018年11月16日



仕様番号 BLV3E001B 名 CAP-LITHIUM CELL コンホ°ウ 金型番号 ME038 ロットNo BLV3E001B18100110011 連絡受理日 2018/11/09

不良内容 最上段トレイで1ヶ不足 (399ケしかない)



対象数量 8.000個 1. 確認内容

> 異常の履歴はなく、通常品と同様に作業されており 10/19発送分の45コンテナ中の1コンテナでした。 製品が無ければ自動機が検出し停止する事を確認しました。 コンテナ内に1個落下(変形あり)しておりました。

返却品の処置 (数量明記)

補填して納品 (客先了承済)

2. 発生原因

1コンテナでのみ発生、際上段1トレイ でのみ発生という事から弊社工程で 発生するとしたらコンテナ収納時 及び収納後ハンドリングによって 発生する可能性が考えられます。

4. 流出原因

コンテナ収納時のハンドリングに よって発生したが気付かなかった可能性 があります。

処

3. 発生防止対策

本事象を作業者に周知しました。 作業者に過去トラ教育を実施しました。 5. 流出防止対策

左記の発生対策にて流出対策とします。

入

実施日: 2018年 11 月 15 日

実施日: 2018年 11 月 15 日

在庫品仕掛品の確認 在庫品 異常なし

仕掛品

異常なし

回答日: 2018年11月15日 承 認 調 查 作 成 松岡 岡

標準類改訂

認 承 調 查

確認者

岡

(株) 確 鈴 認 木

対策後 BLV3E001B 18111610 01-12~ BLV3 E00/B181(21 1001-02の計ち四小において日不具合無しの為、有効性有り と判断を変し上す。

19, 3, 19 映次





(株)鈴木

Rev: B

SQM-10010-4