発行日: 2018年02月06日 【用紙一1】 不具合整理No. 49F-02-002 部品製造部(コネクタ) 生産2-1 発 行 不具合連絡書 先 品質技 承認 確認 作成 質 術 ンテ 0 産 造 証 業 密 造 煙理 部 部 部 き 研 技 保 配 副 部 術部 術部 副 門 門 ナ 削 信 部 門 部 証 和田 和田 長 部ン 門 部 長 部 部 先 18, 2, 06 18.2. 6 18.2. 6 門ス 部 哲夫 映次 哲夫 2018/02/06 連絡受理日 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 不具合受付者名 日本モレックス合同会社 連絡者名品質管理グループ 柳原様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 505064-0008 0.35 BB CONN H=0.6 SSB6 RL REC NAIL ロットNo. 17.12.30.A.05,17.12.30.1-04 対象数量 140,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 接点部にクラック発生。組立工程にて検出。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2018/02/13 迄 回答期限: 迄 元行先確 認

(株) 鈴木 品質保証部

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

Rev: A

SQM-06030-1