【用紙-1】 発行日: 2015年10月15日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-10-009 生産2-1 行 不具合連絡書 先 技術 品質 品質 承認 確認 作成 ンテ 産 0 密 産 造 証 業 産 造 配 部門 技 副 部 管 部 き 研 技 保 部 理 ナ 信 部 副 削 術 部 術 証 長 長 部ン 部 部 先 部 部 部 15.10, 15 15,10,15 部 門ス 門 門 映次 広司 連絡受理日 2015/10/15 10:02:39 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司 日本モレックス合同会社 連絡者名 M/D 竹花氏 客先名 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 503449-1209 HI-FIX COAXIAL HARNESS FOR 1.2GHZ SIGNAL ロットNo. 15.09.07.1.09 対象数量 65.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) キャリアに対して製品が反っており、成形工程の画像にて停止 多発。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/10/28 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 汔 2015/10/22 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる