(株)

鈴

木

記

入

福山通運㈱

殿

発行日:

2013年08月27日

整理No:

45F-08-019

## 協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年09月02日

承認調査担当 佐行 13.8.27 由浩 本田 13.8.27 由浩

,	仕様番号		SSQF-A03GF-P-P
	品:	名	SQF FEMALE TERMINAL
	ロット	No	219492-199~204
	連絡受理日		2013/8/26
	対象数量		39,000

不良内容 外箱破損。 8/23納入した273,000個のう ち、パレット最上段の外箱が つぶれていた。



1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) 8月23日納品分の日圧スーパーテクノロジーズ様宛パレット荷物の再上段の ケース異常が発見されたものです。 2. 発生原因 4. 流出原因 協 輸送経路は、長野~松本~津山~倉吉と各店で中継。輸送途上、 他の荷物との接触によるものですが、松本~津山間の運行車両 は当時かなりの積載で、貴社荷物のまわりにもかなりの荷物を 是 力 積付けしており、リフトでの積み付け時に他の荷物に接触したもの と考えられます。 I IE 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 場 処 松本~津山間の運行者に対し、異常写真をもとに、リフトでの 積み付け時には他の荷物に接触させることのないよう確認しな 記 置 がらゆっくりと積み付けを行うよう指導するとともに、長野支店 集荷から倉吉配達までの各運行・集配者に対しても同様に 入 周知徹底を行いました。 実施日: 2013年 8月 28日 実施日: 年 月  $\Box$ 在庫品仕掛品の確認 回答日: 2013年9月2日 在庫品 仕掛品 認 調 承 査 作成

標準類改訂 有 ・ (無

確

鈴

木

対策後、ショケリタ3、000~227424、0060の言ナラロットにおいて、同不具合が無い為、有効性有りとギリ迷「致します」

承認調

14.5.08

映次

和田 14.5,8

出出

査



確認者

(株)鈴木

Rev : A

SQM-10010-4