【用紙一1】 発行日: 2016年03月14日 不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 47F-03-009 発 行 不具合連絡書 先 立山電化工業(株) 品質 品質 承認 確認 作成 ンテ 産 産 造 造 証 業 産 術 つ 密 配 部 き 技 保 副 部 管 部 研 技 部 信 術部 部 副 門 理 ナ 部 削 術 証 長 **fall** 部ン 門 部 部 部 部 先 16.3,14 16.3.14 部 門ス 門 門 近夫 連絡受理日 2016/03/14 09:13:19 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 客先名 日本モレックス合同会社 連絡者名 静岡工場 品質管理2G 柳原様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 504116-8008 0.4 BB CONN H=0.7 HI-RETENTION POWER NAI 仕様番号 / 品名 ロットNo. 50821TA75-16 対象数量 25,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形。客先組立工程にて画像NG発生。不良率約1%。素材を 確認すると端子から変形が発生していた。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 汔 回答期限: 回答期限: 汔 2016/03/16 掲示期間: 迄 2016/03/22 発行先 確 認 欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる