発行日: 2016年09月05日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-09-002 生産2-1 発 行 不具合連絡書 承 認 確認 作成 一産技術 品質技術 質保 造 証 業 産 産 術 ンテナ 0 密 造 配 き 副 管 部 研 部 部 部 和田 副 門 理 門 削 信 部 部 証 長 和田 部門 16, 9.05 部 部ン 門 部 部 先 長 部 16.9,05 16, 9,05 門ス 部 映次 哲夫 長 連絡受理日 2016/09/05 16:14:45 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 モールド部門【DDK(上海)有限公司向け】 連絡者名 品証 浅川課長 客先名 電話 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 G-109773 仕様番号 / 品名 BB35C-PLT48AA3-560E-DLF ロットNo. 16.08.03.1.I.0023 対象数量 23,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 手前切り曲げ部変形 NG OK OK NG OK OK 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/09/12 迄 回答期限: 芝 掲示期間: 汔 2016/09/12 発行 先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる