部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-8-008 課 生産 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 立山製紙株式会社 製 80 承認 確認 作成 副造 配 営 管 技 生 造 産 産 産 産 0 理 布 部 業 術 証 技 研 技 部 き 四 長 課 課 課 課 先 課 課 山田 長 課 課 課 課 課 狗洋 11, 8, 18 11.8.18 11.8.18 1 部数 映次 健太 【程久 連絡受理日 2011年8月17日 AM/PM) 5:00 営業 - 品質保証2課 不具合受付者名 山田 客先名 タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社 連絡者名 品質マネジメント本部 筧様 客先よりの連絡方法 ()電話)郵便)荷物 (O)Eメール)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼 図番 / 品名 1747469-1 POST CONTACT MINI VP 1.0MM ロットNo./数量 10403.1-0131 20.000 内容 略図(必要な場合のみ) リール違い 本来、リール幅15.5MMを使用しないといけないがリール幅 18MMを使用していた。 18MM 今後どの様に動くか ((要 非) 協力工場不良連絡書発行 回答期限: 8月22日 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → **→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる**