部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-05-007 発 行 不具合連絡書 先. 品質 精密 品質技術部 承認 確認 作成 術 産 産 産 造 業 0 造 証 配 テ 副 部 管 部 部 き 研 技 保 部 藤沢 副 信 部 理 門 門 ナ 部 和田 削 術 証 長 17,5,22 部ン 門 部 長 部 部 部 先 17.5.22 17.5.23 部 門 門ス 門 門 正章 並夫 由浩 連絡受理日 2017/05/22 品質保証部品質保証二課品質保証G 不具合受付者名 藤沢 正章 山一電機株式会社 連絡者名 品質管理課 加瀬様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 B128232-001 仕様番号 / 品名 CT5397-E ロットNo. H.17.05.01.3.0004,0005 対象数量 101.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変色 FRONT VIEW BOTTOM VIEW 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔 回答期限: 迄 行先 確 認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる