

社内検查異常速報。

生産担当者 小林

聖

社内検査異常速報№*6010163*

生産グループ名モールド生産G

発行日 2019/04/22

検査グループ名	モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀	
得意先名	郡山ヒロセ電機(株)		
-	50591020 金型番号 MM367		
	XG1 ブレート P-20H 85-0HM		
	19(09(-2-11	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	190416-1-I-0001-0006		
対象数量(個)	45, 010		
不具合ロットNo.	190416-2- T-01-06	100.00	
不具合数量(個)		発生率ない	
発 生 状 況	<u> </u>	通常	
単価(個)	单种难認中	質 (円)	286, 804
<u>めっき先</u> 区 分	<u>'</u>	旦 みっき仕様	
	LCP-7レクティスE0531A KD3101		
保留理由		平,	
	ランダムに樹脂部にフクレ	,	_
不具合内容	TA、B、C タンツリード新変を	ī/	
(略図)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(0543911-カット末実施)	,	
起 因 工 程	 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自	動機・管理・検査・品証・営業・選	
処理		 一部納品返品 	
コメント		•	
	(起因部署)	<u> </u>	
製造部長製造	副部長 品証 刷 部長 管理課長 担当課長	品証課長 品証担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
			18 4.23
		品技担当発行	品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。			
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 曽我瑞紀 (19422) 184.22			
一部科点	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。		敏樹 画湯
7,	[①この内容を不具 合品台帳 に記載す
口红作业4010	□ 廃 □ □ 廃 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1	;
品証集計担当	<u>品技課長</u> 品技担当 担当	水 <u>自住</u> 啉区	ших С.
2			3
	現品出庫指示 現品出庫 (起因語		③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す
取 終 処 直			
	株式会	注社 鈴木	F EE 60 4 3 D F CON GOOTO