(株)シンエイ

殿

発行日:

2014年02月25日

整理No:

45M-02-001

## 協力工場 不良品連絡書

(株)

鈴

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:


2014年02月28日



担 14. 2.25 智治

仕様番号	157057-2-11	
品名	XG1 プレート P-20H 85-OHM	
ロットNo	131225-1-F-02	
連絡受理日	2014/02/25 15:35:05	

不良内容 NGカット箇所の端子が変形 しており次工程でつまりが発



	連絡	連絡受理日 2014/02/25 15:35:05		· 5			
	対	象数量	378		1	a	
		1. 確	認内容		返却品	の処置 (数	量明記)
		不包サンフ・ハトマ雅認、レヨレた			W 14		
					9 8		
. 10		2. 発	主原因	4. 流出原因	700		
協			回のNG島より短くカットは、ちれていたの	" /訂左			
	_		川鎬子の長まは、作業者判断でかり				
カ	是	L	これた。	* ×			·# 1
			ト部端子裁りは作業者でいうつきが	7.			
I	正	あっ	<i>T</i> =.				
場	処	Carlo Modulate	<b>上防止対策</b>	5. 流出防止対策		No. of the least	
場	200		発术殿まり面面していただった「全数	同左			
記	置置		好NG品のトチ順はどうりの作業を	, ,			
		行な	1日製品担当者を決めて、その作者の				
入		对当	展歴を遂行します				
		実施日:2014年 1月18日 実施日:2014年 1月18日					
		在庫品仕掛品の確認			回答日:→0/4年二月28日		
		在庫品	<b>仕掛品</b>	4	承 認	調査	作成
						160	
		標準業	頂改訂 有·無 (	, ·		(新	等
			(40602-1-T-0001-0002~140917-1-Z-0002	ノ 2-0004-9 ミナラロットにおいて	承認	調査	確認者
	確	同不具合無 19為、有如外有 12半月的 24万。				四 且	HE DO 13
鈴士	<b>≘</b> श	認		21	第47204	<u> 第五</u>	竹花
木	能				谷規	太郎	214.10.31