pp 4	at -				
用和	<u> </u>			不具合整理N 担当課	o. 50M-10-002 モールド生産G
不		品質異常改善通知 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりまし 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原	,t.	担当者 発行日: 承 認	2018年10月09日 確 認 担 🗎
	品質	発生原因 生産課: 流出原因 生産課: 指定回答日: 2018年10月16日 ************************************	2018年10月11日 迄 2018年10月12日 迄 2018年10月16日 迄	佐竹 18,10,10 由浩	竹花 18.10,09 智治 歩夢
不具合内容	保証課記	品名 5636 LOWER TALL INSERT #4	写真・図		
	汉	ロットNo     8828NS4 02-03       対象数量     8,000個       不具合内容及び確認内容       キャリア変形     カーフ 近年			異常品
		キャリア変形			
_	$\vdash$	発生原因	発:	生対策	
	生産		(誰が、いつまでに何を、どうする)	0	
		受化点(よなし.	丸穴とプラ:	ンシャー	のカッタる
		丸穴变形 A 爱生	NICT t.		
		製造之机送)量引爐了心上	/~3岁中 10	净液	
		1	4号 10/	8済	
	-	仮位置決めのがルプランジャーにからかかりありた。	水平展開の有 / 無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	承 認	確 認 担
起田	金型	新出原因 MM580 MM580	流	出対策	党
部	生 ]	<u> </u>	(誰が、いつまでに何を、どうする)	10.3014	
起因部署記入	(現均	湯現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	外親標本に追	012	
	(ナモ	発生したのかを3回線り返して真の流出原因を掴む) 中旬サンプルに大王は安形がない。 発生乳プランタン	·教育实施、	-	2-
			水十茂朔 <b>切</b> 有/ 無	承認	確認担 18/10/26 78/10
	品分	関かの原因重で当り方力でマチマチ、	(有の場合、対象製品名又は図番を記入) ( ) / 実施 (誰が、いつまでに何を、どうする)	18.10.26	港
	+	場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)  1-791レルス・サーフ・リース・サーフ・リース・サーフ・リース・サーフ・リース・サーフ・リース・サーフ・リース・サース・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リ			
		Į.	対策実施日: 年 月 日	承認	確認担
		ı ı	対策実施ロナト版 水平展開の有 (無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	佐竹 18.11.16	78.10.20 78.10
#	票準	類改訂 有・(無)(	) / 実施	由浩	學樹〉學樣
	_	因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備	□梱包·輸送 □管理·仕	様 □顧?	客 ☑その他
品	DK.	か用のな物 承 認 確 認	右効性の評価	承認	確認担
質保証課	本	安か性の言料面(こて、対策効果を 1932)	(19 NS4 01-08~8 Y02NS4 13.6 专以了同7集合無心為、有効性和 ます。		YHA C
4000	4	在	要、不要 Rev		SQM-2202