発行日: 2016年03月30日 【用紙-1】 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-03-021 発 不具合連絡書 行 先 承 認 確認 作成 術部 産技 質技 質保 造 証 業 産 産 0 密 造 テ き 研 配 副 部 管 部 部 理 ナ 削 術 術 信 部 副 部 証 長 が 部ン 門ス 部 門 部 部 部 部 先 16, 3, 30 部 雄町 連絡受理日 2016/03/30 09:32:26 品質保証部品質保証三課品質保証G 片山 雄司 不具合受付者名 連絡者名 門馬 様 郡山ヒロセ電機株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調查依頼 仕様番号 / 品名 665-0017-8 DF50K-2830SCFA ロットNo. D25-1-0134B,G30-1-0160A 対象数量 28,800 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 圧着すると食い付きが発生する。 バレル寸法等について調査依頼。 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 品質異常改善通知書発行 不要 不要 汔 回答期限: 回答期限: 掲示期間: 迄 2016/04/06 発行 先 **元確認** 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる