



上内検査異常速報No.*6010091*	the state of the s			発行日		•
生産グループ名モールド生産G	生産	担当者 黒岩利	成			-
検査グループ名 モールド品技G	品技	担当者 曽我瑞	紀			
得 意 先 名 日本モレックス合同会社	+	-				
<u> 製 品 No.74460102 金型番号</u>						
製 品 名 0.35 BB SSB6 RP PLUG	· -					
仕様番号505068-2466						
対象ロットNo.90401BW1W01-05						
対象数量(個) 238, 480						
不具合ロットNo. 90401BW1 01-02. 05						
不具合数量(個) 116,800		生 率 ランダ	<u></u>			
発 生 状 況 リール	业学经术		通常			
	z <i>≧</i> 9. do	額(円)			332, 693	
単 価 (個) 単価値	E2017					
	」 焼 ス 異 常 品 し	りっき仕様				
材料 仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UH	F BZ					
保留理由MD・その他						
-01-02 カス上がり	画像ズレで停止	6 d.				
不具合内容 -05 キャリア丸穴	ス大 金属バリ乳	生(ヒゲバリ))			
(略図)						
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっ	き・成形・自動機	 ・管理・検査・品	証・営業・運	 送業者・その	 の他	1
処理納品・廃棄・返品・一						
是 生	HEWSHADON					1
コメント						
	<u> </u>					J
製造部長 製造副部長 品証 (刷)部長 管理課	(起因部署) 長 担当課長 品	証課長 品証担当	生産課長	生産担当	品証集計担当	
製造部長 製造副部長 品証(網)部長 管理課	区 担当帐区 叫					
37			品技担当発行	品技GL	品技課長	^
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、タ		3署に回付する。		Ki. A	進行	$\langle \cdot \rangle$
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄. 一部納品返品の場合は『納品』と『返品.			曽我瑞紀	(1194.01)	18 4.01	
の 日本の日本の日本の一番日本の一番の日本の一番の日本の一番の日本の一番の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	2 1- F M C 7 00				(F)	_
	1				この内容を不具 品台帳 に記載す	
	担当課長		中品	。 担当	品技GL	
<u>品技課長</u> 品技担当	担当硃友	日生珠文 日本/		1		
	┌ ╮					
					3	
現品出庫指示。 現品出庫	(起因部署)	(協力会社)			処置実施後、不 · 台帳から削除す	
罗面回車17 次。 罗明 里峰	1	最終 処	置	具合品 る。	百骸かり則陈9	

株式会社 鈴木