(株)シンエイ

発行日:

2017年09月27日

整理No:

49M-09-001

協力工場 不良品連絡書

(株)

木

記

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2017年10月03日



調 査



担

仕様番号 31 5857 048 201 829 S + 5857-48 PLUG SUB ASSY (H=0.7) 金型番号 MM531 ロットNo 7916NS205 連絡受理日 2017/09/25 対象数量 15.000個

不良内容 社内の工程管理票が貼られ たまま製品を出荷してしまっ



1. 確認内容

社内の工程管理票を貼れあるに気付かず梱包してしまった。

返却品の処置(数量明記)

2. 発牛原因

協

エー正

場

入

鈴

木┃認┃

現品票がいる見られた後、管理票が 付いたまま、次のリールの梱包を進めて 是しまい、最後の確認もしなか、で。

4. 流出原因

休憩に入る際、引き継ぎをちゃんと説明 しないまま、交代してしまい、その後枚数の 確認もしないまま梱包してしまった。

3. 発生防止対策

在庫品仕掛品の確認

判断致します。

梱包する際、社内管理票をはがしたら、 記置小箱に入れ、最後に放数確認する。

5. 流出防止対策

梱包、出荷红,, 7表に社內管理票数」。 覧を追加し、作成者と確認者が枚数な 確認し、ダブルチェックを徹底する。

実施日: 29年 9月 28日

実施日: 29年 9月28日 回答日:

在庫品 仕掛品 標準類改訂 有 • (無) (対策後、7Y13NS202-04~7Y15NS201-08の 計与りトにおいて同不具合無しの為、有効性有りと

承 認 調査 作 成 牧岛 浅野 荒井 承 認 調 查 確認者

1.8. 2.22 裕規 智治

Rev: B

18, 2, 22

(株)鈴木

SQM-10010-4

29年9月29日