発行日: 2013年02月01日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

44M-02-001

モールド生産課生産G 発 行 先

## 不具合連絡書


配信先	製造部長	製造副部長	明二二 ( 画 ) 新	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成 竹花 (13.2.01)
連絡受理日					2013/02/01 11:32:11													
不具	具合受	名		品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 竹花 智治														
客先名					第一電子工業株式会社								連絡者名大門様					
客先よりの連絡方法					Email													
受作	受付区分					不良												
仕村	仕様番号 / 品名					G-108261							BB4-PAA26AA3-506S-L					
ロットNo.				130122-2-T-02														
対象数量					12,750													

不具合内容


巻き方向不良

嵌合面外側まきが正しいが、嵌合面内側に

巻かれていた。



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/02/15 迄

回答期限:

迄

産 区 分先確認 掲示期間: 2013/02/08 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる