発行日: 2018年07月16日

totil Periz

部品製造部(コネクタ)

生産3 発 行 先

不具合整理No.

50F-07-004


不具合連絡書

丽	製造	製造副	品証	営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	t 真 品	品質			承 認	確認	作成
信先	部 長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門門	ナ 部ン 門ス	部門	削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黒岩 18.7,16 映次	和田 18.7.16 哲夫	凭山 18. 7.16 雄司
連絡	格受理		2018/07/13															
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司													
客先名					郡山ヒロセ電機株式会社								連絡者名安本様					
客先よりの連絡方法					Email													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					167929-0-01								GT32-4DP-1.5H タンシ(A)					
ロットNo.					1.004	9												

不具合内容 端子変形。

対象数量

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2018/07/23 迄

20,000個

回答期限:

迄

行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる