

社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010114*

発行日 2019/04/08

	モールド生産G生産担当者 関 雅彦モールド品技G品技担当者 北山 早苗
	DDK (THAILAND) L t
	96560725 金型番号 MM591
仕様番号	APB3-PAAFA1-501E-DLF G-111165
	190406-1-F-0001-0002
対象数量(個)	93, 030
<u> </u>	190406-1-F-0001 41,310 発生率 1/16
発生状況	
単 価 (個)	4.418 金 額 (円) 182,499
<u>めっき先</u> 区 分	□ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 □
	LCP-スミカスーハ°-E6808 GHF BZ
保留理由	MD・端子削れ
 不具合内容	# C·J j端子 削れ
(略図)	
起因工程	
型 理	納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品
コメント	
	(起因部署)
製造部長製造	副部長 品証 (刷) 部長 管理課長 担当課長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
	19 4,10
	品技担当発行 品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
一部納品	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。
\checkmark	
品証集計担当	DR棄
2	
	現品出庫指示 現品出庫 (起因部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不具合品台帳から削除す
	株式会社 鈴木