47550050 【用紙-1】 不具合整理No 45F-05-011 担当課 品質異常改善通知 担当者 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2014年05月26日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 担 当 発生原因 生産課: 2014年05月29日 近藤 近藤 讫 14,5,26 14,5,26 流出原因 品質技術課: 2014年06月03日 迄 質保証課記 指定回答日: 2014年06月06日 不具合內容 広司 2014年06月06日 讫 仕様番号 8100-4909 写真・図 ハ・ント・リアタンシ BTOB D31N ロットNo DN350090A1 対象数量 56,000 不具合内容及び確認内容 梱包異常(層間紙を止めるテープが外れ、層間紙脱落) 発生原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) -------(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 巻き確認の際、目視と話でデーフッかいらかり 日動から夜動者に人が替わる 見られてるかな記する (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) ナープかしっかりと見なれていなかった。 着主確認の際テーマッかちゃんと見らてあるな確認を しなかった。 テープが外本層関紙が脱落にほった。 水平展開の有・無)
(有の場合、対象製品名又は図番を記入) 不具合ロット生産日: 14年 4月 16日 金型番号: L7071 因 流出原因 部 生産課 誰が、いつまでに何を、どうする) 1署記 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 同上 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) これからも気を付けて計量し 対策実施日: 水平展開の有・無 (有の場合・対象製品名又は図番を記入) 14.6.02 146.02 原因区分 17作業 □材料 □検査工程 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 確 認 担 业 質保証課 今後の生を状況で確認 のまちりかけにあいて、同不具合が無い為、有効性有りと単性有り 対策復140612-DV30001C1~140718-DX41009日 近藤 14.9.04 14.6.05 14.6.05 14,9,04 広司 広司

Rev : A SQM-22020-1