【用瓶一 1】		光11日:2015年01月06日
部品製造部(モールド)		不具合整理No. 46M-01-002
発 行 先 (株)シンエイ	不具合連	絡書
製造部長 製造副部長 連絡受理日 不具合受付者名 客先名	生 生 技 メ め 精 生 品質 産 術 ン ラ き 研 技 検 接 技 機 所 所 所 所 所 部 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 四 四 の 10	承認 確認 作成
客先よりの連絡方法	Email	
受付区分	不良	
仕様番号 / 品名	62 5859 036 201 000 S	5859-36 REC INS ST SMT (H=0.9)
ロットNo.	4Z03NS401	
対象数量	20,000	
不具合内容 巻方向逆(裏表逆) つなぎの内側が逆方向	こ巻かれている	略図(必要な場合のみ)
今後どの様に動くか		
品質異常改善通知書		「良品連絡書発行: 必要
回答期限:	- 迄 回答期限	!: 2015/01/13 迄
発 行 先 確 認		掲示期間: 2015/01/14 迄
欄 発行(品証) → 発行翌日に朝 →周知後速やかに各課又はグ	化等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認 ループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記釗	印(交代勤務者含む)→