発行日: 2018年05月07日 【用紙一1】 不具合整理No. 49F-05-001 部品製造部(コネクタ) 生産2-2 発 不具合連絡書 行 先 確認 作成 承 認 品質技術 質保 ンテナ 産 産 産 術 密 造 証 業 造 研削 技術 き 副 部 管 部 部 配 部 証 副 理 門 門 部 信 部 長 18, 5.07 部門 門 部 部 部ン 部 長 部 先 18.5.07 18, 5, 07 哲夫 門ス 部 太郎 映次 2018/05/07 連絡受理日 品質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎 不具合受付者名 連絡者名 モレックスベトナム Ba Binh様 日本モレックス合同会社 客先名 Email 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 MICRO SD CONN.REVERSE DETECT NAIL 502103-0099 仕様番号 / 品名 80314BW103-04 ロットNo. 60,000個 対象数量 略図(必要な場合のみ) 不具合内容 変形不具合 端子が浮き上がり、及び 変形発生との事。 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 不要 品質異常改善通知書発行 必要 回答期限: 迄 2018/05/14 迄 回答期限: 発行先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)

教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる