【用	紙—	1]									4755	ידישו
	Ι									不具合整理	No. 4	6F-01-011
	1			·	8 8 8	## 3 <i>h</i> 1	注:	1 🕮		担当課	品質保証部品質技術	新一課コネクタ品技—
					品質異					担当者	. 并.	Ł
	ł	下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりまし								発行日:	201	5/1/16
		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに						原本を回付して下	さい。	承認	確認	担当
1		発生原因 品質技術課:						2015年1月26	日 迄	追線		近藤
1_	品	11			 – . '	流出原因	品質技術課:	2015年1月29		15, 1, 16		
1	質に	質 指定回答日: 2015年01月29日 流出原因 流出原因						_	- -	(広司)		15, 1, 16
合	証		8100-4908	·	-	//IL		写真・図	ير.		<u> </u>	広司
不具合内容	課		JBCTER_06					7 , 10				
一	記入	C L N - 150100 D0200045 050						†				
	1^							· ·				
	1											
	1	提出サンプノ	ルの袋ライ	くルが違う								
		誤)8100-4948										
1	Ĭ .	正) 8100-49										
-	1			4. 上 古 田						1L +1 M		
	<u>発生原因</u> 品質技術課							(誰が、いつまでに何を、		生対策		·
	前 具 欠 術 誌 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)							にほか、いっよりに何を、	C 79 3).			
	1											
	1	提出サングレアラベルが違う						1,115-1	+ 12.			
7	(+++							[人]1年業	E 9 20	•		
1	, -	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)						図番、品)	- + 707 f	Ø-1		
		4948と4908のプロレを取り間選えす							TO EPEE	21-		
1		THE THOU WILL CHILLIANTE						7011LE	T# . 7 L 3	\ • .		
1		parameter (12/100	140 -			
		1 - + - 1							•			
	11	他の人がかりかけていたデータをまとめた										
				1								•
1		(人)作業(こなっていなかったこ										
	人 9件来 (一/よう とし) (はし / し							対策実施日: 5年	2 g // g	承級	確認	担当
	l							対策実施ロットNo.		山岸	(信養)	AL
	不具合口が生産日: 年 月 日							水平展開の有	i·無	15, 2, 1	15.2 11	15.2.11
1,,	金刑:		L7071					(有の場合、対象製品名) /	マは図番を記入)) / 実施	使行	W # 7	/ E
起因	- III - II	д		充出原因						出対策	(C)3/	
部	品質	技術課				1 0		(誰が、いつまでに何を、		жкущ		
署記		現物現実の確認・履	歴・変化点の	確認)		1			= 120	<i>†</i>		
""		提出すっていのラベルが違う						データを王	とめませず	一(人)	1.00/	ع با
	十天江 ン/ (レロ・/ ・・・・ ユー・) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) カト・ナーノー カト・ナー カー・ナー カト・ナー カト・ナー カー・ナー カー・ナー						1 m 700 ±	17 To				
	() 2	TRIC 15/ (Lot) / (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 4908のファイルを持ってきてラベルを見らった=としり で記して足						1 文字/阵百	10 920			
1		4408	C 1130	CC/								
			7	·安全ア-不足		, (Marker 15-	9 = 11=	-7	7m Am	15 16
ļ			/(4	対策英語日: (プ 年 』	Z 7 (B	ALE .	確認	为了
1 .	1			*				対策実施ロットトル。 水平展開の有	- 4	75, 2, 11	養新	15. 2.11
								(有の場合、対象製品名又	(は図番を記入)	捷行	715.2.11	
	<u> </u>							. () / 実施		THE STATE OF THE S	
	一 (祖培:	現物現実の確認・履	麻・亦化占の	な音の)	:			(誰が、いつまでに何を、	どうする)	*		
		ラに 100 ラビス マン WE BIO	(JE & 15 M. 07)	BEDO)								
	(ナゼ:	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)										
	Ī											
'								対策実施日: 年	月 日	承認	確認	担当
								対策実施II7トNo.		•		
								水平展開の有 (有の場合、対象製品名又				
								()/実施		,	
	原因	区分	位作業	□金型	□材料□	□検査工程	□設備	□梱包·輸送	□管理·仕様	↓ □顧客	□その	他
1品 1		⊅h.	果の確認		承認	確認		有効性の評価		承認	確認	担当
質保証	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	近藤	APPEN AND A	对策模 150225		EF 6300 11/30)	黑岩	住份	道藤
証	. 13	15.2.18 15.2.18 計野中におい						- ED4800 4111 ~ 150326- 2. 同不复合《微《施存 3.	か作生有りと		15, 4, 22	15, 4, 21
課								_ / /		15.4.22		広司
ш						W	<u>予防処置</u>	要、「不要」」		映次	由浩	

(株) 鈴木

Rev : A

SQM-22020-1