発行日: 2011年10月18日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-10-014 生産4課 1G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 製 80 承認 確認 作成 配 副造 営 管 技 品 造 産 産 産 産 つ 布 部 理 業 術 研 証 技 技 部 Ξ 四 き RT 長 課 課 課 課 課 先 課 課 長 課 課 課 課 課 11,10,18 11.10.18 11,10,18 1 1 1 1 1 1 1 1 部数 由浩 連絡受理日 2011年 10月 17日 AM PM 11:00 営業 不具合受付者名 ・ 品質保証2課 影山 客先名 ㈱鯖江村田製作所 連絡者名 前田様 客先よりの連絡方法 ( )電話 )郵便 )荷物 ( O )Eメール )FAX 不具合区分 ( )苦情 ( O )不良 )クレーム ( )調查依頼 図番 / 品名 PMMR8733-02P Gtype C-R端子 ロットNo./数量 11.10.08.2.0003-0006 244,000 内容 略図(必要な場合のみ) 巻き状態がダレ面外側のところがバリ面外側 になっている。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書(5原則シート)発行 ( 要 • 非 ) 回答期限:2011年10月24日 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる