発 行

先

部品製造部(コネクタ)

生産2-2

不具合整理No.

47F-03-002

## 不具合連絡書

品質 品質 確認 承認 作成 産 産 産 術 造 業 0 密 造 証 技 配 副 部 管 部 部 テ き 研 技 保 部 信 副 門 理 門 門 ナ 部 削 術 術 部 証 長 部ン 長 門 部 部 部 先 部 部 16.3,01 16.3.01 部 門 門ス 門 門 2016/03/01 11:10:50 連絡受理日 黒岩 映次 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 連絡者名(株)エム・アイ・エス小野寺様 日本モレックス合同会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 56268-6399 HI FIX SB REC.G-TERM. ロット№. 16.02.05.1.11


不具合内容


対象数量

略図(必要な場合のみ)

客先組立工程にて短冊カット後に変形不具合が検出されまし た。発生は1箇所で短冊状にカットした24pin中10pinが変形。

10.000





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2016/03/09 迄

回答期限:

汔

発行先確認

掲示期間: 2016/03/08

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

迄