発行日: 2015年03月12日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-03-006 生産三課1G 発 行

不具合連絡書


信 長 部 副 門 理 門 門 ナ 部 削 術 術 証	配	製造	製造	証	営業部	生産管	生産部	技術	メンテ	めつも	精密	生産	品質技術	品質	,	-	承認	確認	作成
不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 山田 健太 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 品質管理課 田中様 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 167496-3-11 / GT36-1.6-2.9SCF が 仆ウ ロットNo. 1-0080	信先	長	部長	副)部	門門	理部	門	門	ナ 部ン	部門	削部	術部	部	証部	, i -		15.3.13	(15,3,13)	山田 '15.3.12 健太
客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 品質管理課 田中様 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 167496-3-11 / GT36-1.6-2.9SCF が 仆ウ ロットNo. 1-0080	連綿	格受理	目			2015/03/12 09:57:04													
客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 167496-3-11 / GT36-1.6-2.9SCF が 仆ウ ロットNo. 1-0080	不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証G 山田 健太													
受付区分 不良 仕様番号 / 品名 167496-3-11 / GT36-1.6-2.9SCF が 仆ウ ロットNo. 1-0080	客先名					郡山ヒロセ電機株式会社							13	連絡者名 品質管理課 田中様					
仕様番号 / 品名 167496-3-11 / GT36-1.6-2.9SCF が 仆ウ ロットNo. 1-0080	客先よりの連絡方法					荷物													
ロット№. 1-0080	受付区分					不良													
	仕様番号 / 品名					1674	96–3-	-11		/				GT36-1.6-2.9SCF ガイトウ					
対象数量 3,050	ロットNo.				1-0080														
	対象数量					3,050)										- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		X V

不具合内容

キャリア歪み有

(組立メーカーの情報ですと、巻き出しより10ピン~50ピンまで の間に有と連絡)

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行:

回答期限:

2015/03/25 迄

回答期限:

迄

行 先 確 認 掲示期間: 迄 2015/03/19

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる