発行日:

2019/3/27

整理No.

6010035

特別作業記録

品質保証課

_			HH S C M ME INT			
	図 番	G-109772	承認	調査	担当	
	品名	BB35C-PAA40AB3-522E-DLF(サン/ウ)	進例	g was select	(MAIN)	
	数量	40,930	(19, 3,28)	19.3.27	(<u>19.3.27</u>)	
	ロットNo		画	The state of the s	# J	
		100015 0 7 0000	cts the tip are			

190315-3-Z-0009

実施期限

2019/4/10

<不良内容> 밂

#F,Q ゲート側タブ長手側面削れ

く処置方法>

不具合品<u>側面</u>に マーキング



保 <手順>

質

成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 証


右写真を参考に不具合品にマーキングしてください。 課

#F,Qcavに発生傾向あります。

マーキング後品はカセット巻き状態で納入してください。

マーキング後品を画像装置へ投入し、マーキング品をカットしてください





不明点あれば連絡願います。

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

	<作業日>				<備考> 長十倒面 削 M.		
品質	2019 年4月5日~2019年4月8日				196 315-3-8-0009-4940 (2-4-279)		
質技術	全作業者名>				奥側面 マーキニクロ		
術 課	10000000000000000000000000000000000000						
生	112				カロシト巻番、マーチンが滑		
産			6,160		マーキンか済		
課	作業結果	廃棄数	: 4000	ケ	作業時間 :	195	Н
		良品数	: 35 900	ケ	集計月度(品証記)	N): H31,4	月度 集計済
	<受理>		34 770		 -		

34,770

品質保証 画像投入かりニン淆 課



