発行日: 2011年 8月 31日

不具合整理No. 43MD-8-008

	MD 生産1G	0
生産区	MD 生産2G	
圧区		
分		
	その他()	

不具合連絡書

配布	常	製造部長	副造部長	副証	未	管理	技術	品証	品技	生産				承認	確認	作成
先	務	長	長	部 長	課	課	課	課	課	課				近藤 11.8.31	11.8.31	11.8.31
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				(本司)	裕规	大樓
連絡受理日				201	1年	8月	30	日			AM (PM)	0 :	00	4		
不具合受付者名						営業	•		質保		1	課	田幸 大輔			
客先名					SMK#	朱式会	社(ひた	ち事業	美所)		連絡者名 品	品質管理課	竹内様		
客先よりの連絡方法				() i	電話	(郵便		()荷物 (〇) 巨メール	(FAX	
不具合区分			()=	苦情	(0)不良	Į	()クレーム		11			
図番 / 品名				101CFP-444-13F						P0.4mmN-ZIF INSERT MOLD						
ロットNo./数量					110	213-1	-E-0	2他		/			86,71	0		

内容

ダミーキャリア変形 発生率:100% 略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

•現物確認

掲示期間: 2011年 9月 / 4 日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。