部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-06-004 生産 2 課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 承認 確認 作成 配 副造 営 品 品 造 産 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 四 五 き 課 長 課 先 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 課 課 摩牧 126,06 126.08 126.06 1 1 1 1 1 1 部数 映次 連絡受理日 2012年6月6日 (AM)/PM 9:48 ・ 品質保証2課 不具合受付者名 藤牧 客先名 ケル株式会社 連絡者名 品質保証担当 奥原 様 客先よりの連絡方法)電話 ()郵便)荷物 (O)Eメール)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム)調査依頼 図番 / 品名 VC10909991 #178 P1 コンタクト ロットNo./数量 PS-425-0005 1RL 内容 略図(必要な場合のみ) 打痕不良 リールの芯側に発生。 現品返却する。 抜き面側 バリ面側 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書(5原則シート)発行 (要 + 非) 回答期限: 6月14日 迄 掲示期間:品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる