## 社内検査異常速報

社内検査異常速報№\*6009879\*

発行日 2019/01/31

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 飯島・弘基	3,1, 2010, 01, 0
検査がルプ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀	
•		
得意先名京セラ(株)	9.1	
製 品 No 25965840 金型番号 MM55		
製 品 名 5858-36 PLUG SUB ASSY (H=1) 仕様番号 31 5858 036 201 829 S +	0. 6/	
11. 禄 番 与 51 5050 050 201 029 3 十 対象ロットNo. 9130NS2X01		<del></del>
対象数量(個) 108, 380		
不具合ロットNo. 9130NS2 01-06	TA 11. = = 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
不具合数量(個) 108, 380	発生率 ランダム X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
発 生 状 況 サンプル	出荷検査 通常 270 7/0	<del>324, 16</del> 5
	<del>2.99</del> 1 金 額 (円) 370,740	<del>324, 19</del> 0
めっき先	ス 異党 早 めっき仕様	
区 分 日 工程内異常品 日 焼入異常品 めっき仕様   材料 仕様 LCP-ウェ/UX101 BK010S (L) BLK		
保留理由 MD・その他		
パイロット穴ヒゲバリ		
不具合内容		
(略図)		
(MCI (24)	,	
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他		
処 理 納品・廃棄・返品・一部約日	h廃棄・一部納品返品 NG: 0 Ok:	: 108,380
	;	
コメント		
特別作業作成為 (2/5)		
(起因部署)		
製造部長 製造副部長 品証(副)部長 管理課長 担	当課長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担	当 品証集計担当
18.4.23 (E) (E)	ET AND AND	A (4)
19.4.22 19.4.22 20 19.4.22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	4.16 13.4.16 19.4.15 (2.3.4.16) (	19.2.04
現準		
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 15.3.15 品技担当発行 品技GL 品技課長		
②命証業計型当は取終処直欄にレニをし、処置内容は ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、	に応じて所属部署に回付する。	<u> </u>
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点	をする。	) - j
<u> </u>		①この内容を不具
<b>v</b>	□廃棄 □返品 □納品	合品台帳 に記載する。
品証集計担当 品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当	品技GL
		<u>-&gt; </u>
19.4.23		7
<u> </u>	(は田が恩) (わわるも)	3
現品出庫指示 現品出庫	(起因部署) (協力会社) 環境 (超) 最終処置 電気 (電力会社) によっています。 これによっています。 これによっていまないます。 これによっています。 これによっています。 これによっています。 これによっていまいます。 これによっていまいます。 これによっていまいます。 これによっています。 これによっていまり。 これによっています。 これによっています。 これによっています。 これによっていまります。 これによっていまりまります。 これによっていまります。 これによっていまりまります。 これによっていまりまりまりまります。 これによっていまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまり	現品処置実施後、不 。 。 。 。