発行日: 2017年12月04日

部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 49K-12-001 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 品質 承 認 確認 作成 産管 造 産 0 産 造 証 業 術 密 質 ーテナ 配 副 部 部 部 き 研 技 技 保 部 理 信 部 副 門 門 門 部 削 術 術 証 長 行花 部門 長 部 部ン 先 門 部 部 部 17.12.04 17.12.04 17.12.04 部 門 門ス 門 裕規 達也 智治 튽 連絡受理日 2017/12/01 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也 客先名 京セラ株式会社 連絡者名竹花 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 71 5857 999 X22 XXX S (5857 仕様番号 / 品名 5857 PLUG CONT (H=0.7) プ<u>ラグCT)</u> ロットNo. 170817.1T.0014A/B,170913.1.Y.005A/B 対象数量 4,461,140個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) B側巻きが悪く、層間紙に絡まり変形多発 -170817.1T.0014A/B S1709275001B/5013B 1,980,000pin -170913.1.Y.005A/B S1709135017B/5020B 2,481,140pin 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/12/11 迄 回答期限: 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)

→ 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる