【用紙一1】 発行日: 2017年05月17日 不具合整理No. 部品製造部(社内めっき) 48K-05-002 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 技術部 めっ 生産 営業 品質技術部 品 承認 確認 作成 ンテ 造 証 産 産 密 質 造 **技術** 管理 部門 き 研 保 配 副 部 部 ・ ナンス 部門 信 部 副 門 削 証 長 部 部 部 先 部 17.5.17 17.5.17 門 門 門 PF 部 太郎 2017/05/12 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 松木 達也 連絡者名浅川 客先名 DDK (THAILAND) Ltd. 客先よりの連絡方法 電話 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-110481 BB35K-PAA3E-101/102E-DLF ロットNo. 170406.2B.013A/B 他 対象数量 37.052.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) A側端子変形 対象ロット別紙参照 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 2017/05/24 迄 回答期限: 迄 回答期限: 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

(株) 鈴木 品質保証部

Rev: A SQM-06030-1

## MD返却品

A側 2号機			
プレスロット	めっきロット	数量	
1704062B0013A	S1704164025B	1,630,000	
1704062B0018A	S1704164030B	200,000	
1704082B0031A	S1704174005B	1,800,000	
1704082B0032A	S1704174006B	1,800,000	
1704102B0033A	S1704174013B	1,790,000	
1704102B0034A	S1704174014B	1,800,000	
1704102B0035A	S1704174015B	1,790,000	
1704102B0036A	S1704174016B	1,790,000	
1704102B0037A	S1704174017B	600,000	
1704132C0001A	S1704194001B	1,800,000	
	合計	15,000,000	

A側 1号機		
プレスロット	めっきロット	数量
1704071E0050A	S1704144015B	1,776,000
1704191F0029A	S1704264002B	1,750,000
	合計	3,526,000

B側 2号機		
めっきロット	数量	
S1704164032B	1,630,000	
S1704164037B	200,000	
S1704174011B	1,800,000	
S1704174012B	1,800,000	
S1704174018B	1,790,000	
S1704174019B	1,800,000	
S1704174020B	1,790,000	
S1704174021B	1,790,000	
S1704174022B	600,000	
S1704194006B	1,800,000	
合計	15,000,000	
	めっきロット S1704164032B S1704164037B S1704174011B S1704174012B S1704174019B S1704174020B S1704174021B S1704174022B S1704174022B S1704194006B	

B側 1号機		
プレスロット	めっきロット	数量
1704071E0050B	S1704144022B	1,776,000
1704191F0029B	S1704264008B	1,750,000
	合計	3,526,000