行

先

発行日: 2015年06月17日

部品製造部(社内めっき)

めっき課

不具合整理No.

46K-06-002


不具合連絡書

	朱山	制		平	1 /-	4-	1+		14	dete	1 11		W -	W-				
配	製造部	製造副	品温(営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保			承 認	確認	作成
信先	長	部長	副)部長	門	理部門	門	門	テ ナ 部ン 門ス	部門	削部門	投術部門	报 新 部 門	部門			15 6. 18	烟江 '15.6.17 太郎	15.6.17
連絲	各受理			2015/06/17 18:12:53														
不具	名	品質保証部品質保証一課品質保証―Gめっき 南澤 ―慶																
客先名					SMK株式会社								連絡者名MD担当竹花様					
客先よりの連絡方法					電話													
受付区分					不良									7.0			P.	1
仕様番号 / 品名					415CPB-097-50F 8 W								PB4H(H=1.0) PLUG CT 8 W					
ロットNo.					15.05.31-S5.E.0015.B													
対象数量					1			× .										. 7

不具合内容

成形品1個の内、1pinのリードー部にAu未着有り 頻度については検査にて調査中

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/6/25 迄

回答期限:

迄

行 先確認 欄

掲示期間: 2015/6/25 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる