発行日: 2015年01月08日

部品製造部(コネクタ) 発 行 先

JX金属プレシジョンテクノロジー(株)

不具合整理No.

46F-01-006

## 不具合連絡書

配	製造	製造副	品証(	営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保	340		承認	確認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門	, ナ 部ン 門ス	部門	削部門	投術部 門	孩 術 部 門	· 証部門			近縣 5.1,08 広司		近離 5.1,88 広司
連絡受理日					2015/01/08 16:12:41													
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 近藤 広司													
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 松井様													
客先よりの連絡方法					Email													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名				70 5859 999 22X XXX S (5859-36リセカナケ) 5859-36 PARTS REC POWER PIN (H=0.9)											l=0.9)			
שים	⊦No.				141219.1.O.0005 (めっきロットSU201214-012K5-017)													
対象数量					49,600													

## 不具合内容

インサート成形の金具の接地面テール部(第3金具)金メッキが 片側だけ薄く見た目に差がある。

発生頻度13/480,000個。



正常品

## 略図(必要な場合のみ)



異常品

今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限:

迄

回答期限:

2015/01/22 迄

揭示期間: 2015/01/16 迄

発行先確認環

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる