欄

発行日: 2019年02月14日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-02-003 発 行 不具合連絡書 先 技術 品質 品質 承認 確認 作成 ンテ 産 産 造 証 業 っ 産 造 密 配 副 部 技 技 保 部 管 部 き 研 部 かけませる。 萬田 副 門 理 門 信 部 門 川又 部 削 術 術 証 長 19.2.14 19, 2, 14 長 部 門 部 部 部 先 部 部 門 門 門 門 門 明宏 理恵 連絡受理日 2019/02/14 品質保証部品質保証一課品質保証一G 不具合受付者名 川又 理恵 客先名 株式会社テージーケー 連絡者名品質保証1課 大久保様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 541333 64000 ターミナルSET ロットNo. 19.01.17.1.D.0021 対象数量 2,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 層間紙に製品が貫通し、製品同士が絡み合っている。 層間紙に穴があいている 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 汔 回答期限: 発行先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる