【用紙一1】 発行日: 2017年06月22日 不具合整理No. 48F-06-011 部品製造部(コネクタ) 生産1-2 発 行 不具合連絡書 先 技術 品質 品 承認 確認 作成 産 産 密 産 質 造 証 っ 造 配 副 管 テ 技 保 部 部 部 き 研 技 部 理 門 削 信 部 副 部 術 術 17.6.22 門 ナ 証 長 和田 部ン 部門 部 門 部 部 部 先 17.6.23 17.6.23 門 部 門ス 門 門 門 映次 連絡受理日 2017/06/22 品質保証部品質保証二課品質保証G 不具合受付者名 藤沢 正章 山一電機株式会社 連絡者名 松崎様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 苦情 仕様番号 / 品名 BB-24646 C/T 2822-BL2 ロットNo. G.17.06.06.1.0001-0005 対象数量 193.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 接触部バリ 現品について、落下するバリではなく 納期的な判断もある為今回は使用すると連絡有り。 000000000 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/06/28 迄 回答期限: 迄 行 先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる