## 社内検査異常速報

社内検査異常速報No.\*6010165\*

発行日 2019/04/22

生産グループ名	モールド生産G	生産担当者 竹	内誠	
	モールド品技G	品技担当者 吉		
得意先名	DDK (THAILAND)	) [, t		
	96560126 金型番号 MM			
	BB35K-PAA18EA31-500E-DLF			·
仕 様 番 号	G-110471	-		
i	190419-3-W-0001-0006			
対象数量(個)	293, 180			
不具合ロットNo.	190419-3-W-0005			
不具合数量(個)	55, 850	発 生 率		
発生状況		出荷検査	通常	
単 価 (個)	2,8368	<del>2.490</del> 金 額 (円)	)	58,436 <del>139,078</del>
めっき先				
区分		入異常品 めっき仕様		
材料仕様		K 1/1 // 1		
保留理由		<b>牌</b> 之亦必		
#Q スライド樹脂詰まり 端子変形   R G カットしているがキャリア変形有り   R G カットしているがキャリア変形有り   R G カットしているがキャリア変形有り   R G カットしているがキャリア変形有り   R G カットしているがキャリア変形有り				
不具合内容(略図)				
(附凶)				
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他				
処 理  納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品				
コメント   · · · · · ·				
		☑因部署) 【□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
製造部長製造	副部長 品証(副)部長 管理課長 技	旦当課長 品証課長 品証	担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
				(I)A
				18 4.23
			品技担当発行••	品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。				
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 吉田 由美子 19.4.22				
一面粉竹	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点	₹ £ 9 \$.	7	<b>製制</b>
①この内容を不具 合品台級 に記載す				
Backett at to tr	to Hampy Hillaberts	□ <b>廃棄</b> □ 返品	□納品 営業処理担当 管理処理担	ప
品証集計担当	品技課長 品技担当	担当課長 管理課長	日本及生出日   古母处理任	品技GL 品技GL
		1 1		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3
2	現品出庫指示 現品出庫	;	I	③現品処置実施後、不
最終処置				
株式会社 鈴木				