【用紙一1】 発行日: 2016年06月17日 部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 47K-06-008 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 確認 承認 作成 質技 造 証 業 産 産 術 0 産 質 造 密 テ き 配 副 部 管 部 部 技 保 研 部 副 門 理 門 門 削 信 部 ナ 部 術 術 証 長 福江 16.6.1 先 튽 部 部ン 門 部 部 部 部 16, 6, 2 16.6.23 門ス 部 裕規 太郎 連絡受理日 2016/06/17 11:52:30 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 芋川 菜摘 京セラコネクタプロダクツ株式会社 客先名 連絡者名。京セラプロダクツ㈱小川様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 タンシウリ 71 5858 999 X21 XXX 仕様番号 / 品名 タンシウリ 5858 PLUG CONT (H=0.8) S (プラグCT) ロットNo. 16.04.28.3.H.003.B 対象数量 900,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻き不良 香-71 5858 999 X21 XXX S (58587 5) 層間紙が端子に乗り上げている。 名-5858 PLUG CONT (H=0.8) 巻き出し時に絡まって変形発生の為、使用不可。 Q. T. Y-1,350,000 残分900,000個 P. LOT. No. -16, 04, 28, 3, H. 0003, B M. LOT. No. めっきロット: S1605104019B 5166510 4019B M. CO. , LTD. 層間紙が途中から上に 上がってしまっている 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 回答期限: 2016/06/30 迄 迄 掲示期間: 2016/06/24 汔 行 先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる