発行日: 2016年1月15日 FCM(株) 整理No: 47F-01-006 協力工場 不良品連絡書 (株) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 鈴 提出して下さい。 佐竹 近藤 2016/01/19 2016/01/15 2016/01/15 木 指定回答日: 2016年01月25日 由浩 広司 12 仕様番号 70 5859 999 122 XXX S (プラク・40Pカナク・) 不良内容 成形工程にて端子変形を確認 入 5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9) 金型署号 P6227 15.12.18.2.C.0158 ロットNo 15.12.24.1.B.0146 15.12.24.1.B.0148 15.12.24.1.B.0151 15.12.24.1.B.0152 連絡受理日 2016/01/13 14:38:04 対象数量 102,000 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) 47F-01-003と同内容となります。 2. 発生原 協 カ 正 工 3. 発生防止 墁 記 置 入 実施日: 日 実施日: 年 2016年4月16日 在庫品仕掛品の確認 回答日: 仕掛品 承認 在庫品 作成 査 問 標準類改訂 文书级 (6.02.01.1.D.0113~(6.62.05.1、巨.00329 承認 確認者 ㈱ 確 まけりかけるまではるないる。 16.4.18 16.4.18 16.4.18 市地でかけて利けします。 由浩

(株) 鈴木

Rev : B

SQM-10010-4 未