発行日: 2018年09月17日

不具合整理No.

50F-09-006


部品	「製造部(コネクタ)
	生産4-1
発	
発 行 先	
先	


## 不具合連絡書

	製造	製造	品証	営業部	生産管	生産	技術	メン	めっ	精密	生産技	品質技	品質			承認	確認	作成
配信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	部門	部門	ン テナンス 門	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			佐竹 18. 9.17 由浩	府花 18.9.17 智治	伤花 '18.9.17 智治
連絡受理日				2018/09/14														
不具合受付者名				品質保証部品質保証一課品質保証二G(MD) 竹花 智治														
客先名				DDK (THAILAND) Ltd.								連絡者名竹花						
客先よりの連絡方法				電話														
受付区分				不良	不良													
				G-1	G-110480 / BB35K-PLT18AA31-550E-DLF													
ロットNo.				180613.1.W.40,42-47														
対象数量				375,	800個	i .								Vi.				

不具合内容

タブテール部に抜きバリ有 成形時に干渉するためNG





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2018/09/24 迄

回答期限:

迄

発行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる