45F-08-001 不具合整理No. 担当課 品質異常改善通知書 担当者 井上 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2013年08月02日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 担 2013年08月07日 世级 2013年08月之中30月流出原因品質技術課: 品質保証 13.8.02 13 3 02 2013年08月12日 13 3 112 指定回答日: 2013年08月21日 30日 迄 For I 仕様番号 | 501CPB-021-50F 品名 0.4MM B-B CN PLUG HOLD DOWN (PB4F HD) ロットNo 13.06.28. S1. F. 0002-0003 対象数量 1,000,000 不具合内容及び確認内容 管理小艮 サンプル袋の図番が違う。 5 1 F (ノッチ有り) になっているが、正しくは5 0 F (ノッチな 発生対策 品質技術課 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) • アアイルの中をきちいと製理をする · 50F、51Fを分かりやすくする 50Fのラベルをはったと思っていた (色をぬるなど) ・ラベルを異ぶときに確認をする。 50F.51Fのラベルが混ぜっていた - 70111の関連をしてしばかった。 A 2 対策実施日:)の13年 8 13,8.27 不具合四十生産日: 3年6月28日 (109 84K \$ BD) 8127 \$16 金型番号 : 因 流出原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 日報やデータと サラグレ袋の図番が違う チゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ラベリレを選ぶときの確認不足 図書、品名、ロナNO全てを未端数針で しゅかりと確認される ラベルを作ったときにデータとの場合不足 対策実施ロットMa 水下展開の有)無 (有の場合、対象製品名文は図番を記入) (化の SNLを記入) 8/7実施 最後の確認が不十分だった 業務グルーフ (現場現物現実の確認、履歴・変化点の確認) サンフのルー製の区)をかき 今後もちりと 既合,確認を します、(検査しの管理不良かりのぞくしるの 一世発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む。 在蔵番号を日報と既合しなか。 た、 2、1月末た・1 対策シトの発行も利めをした清め 確認不足 東東施印 トトムング 回 ロットエリ 水平展開の有・無(有の場合、対象製品名文は図番を記入) 13, 8, 28 138.28 138.28 徽志 (Ae95MK製20)8/18 /18 東施 □管理·仕様 □その他 凶作業 原因区分 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 有効性の評価 対象後は、01.21-31.位、0002の12の12をまたり目 以上の目 同不具合が無い為。有効性有ツレ 料理なします 承 確 担 効果の確認 質保証 萨吉員 12 対策状型の間ではを実施 和田 14.1.10 14, 1, 10 14, 1, 10 14 1.18 14, 1, 10 問題無 SQM-22020-