【用紙-1】 発行日: 2016年03月23日 部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 47K-03-005 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 質技 質保 造 造 証 業 産 産 術 っ 密 産 配 管 テ 副 部 部 き 部 研 技 部 掘江 信 部 副 門 理 門 門 部 削 術 術 証 ナ 長 16, 3, 23 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 16 3.23 部 門 門ス 太郎 長 連絡受理日 2016/03/23 11:11:59 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 松木 達也 不具合受付者名 客先名 DDK(THAILAND)Ltd. 連絡者名 Winida 様 Email 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF ロット№. 160128.5.C.0012B、160129.5.C.0019B 対象数量 51 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子リード部勘合面めっき未着 成形ロット160216-3-J-02 / 160221-3-M-01 МПット S1602154002A / S1602174003A PDyl160128.5.C.0012B / 160129.5.C.0019B 160221-3-M-01 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/04/05 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2016/03/30 汔 発行先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →

→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる