発行日: 2011年10月17日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-10-010 生産3課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 承認 確認 作成 配 副造 営 技 品 品 牛 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 四 き 課 課 佐竹 先 長 課 課 課 課 課 物率 長 課 課 課 課 課 11.10.17 11.7.17 11,10,17 1 1 1 1 由浩 部数 博久 由浩 連絡受理日 2011年10月14日 AM PM 2:00 - 品質保証2課 不具合受付者名 営業 佐竹 客先名 一関ヒロセ電機㈱ 連絡者名 ROD製作課 佐藤(英)様 客先よりの連絡方法) 電話()郵便()荷物(O)Eメール()FAX 不具合区分)苦情 (O)不良)クレーム ()調査依頼 DP3-182062-3-01 図番 / 品名 MS-162 切換バネ1次プレス ロットNo./数量 1-0095 185,640(1RL) 内容 略図(必要な場合のみ) ・バリ不具合(一次品)。 ※一次品にてバリが発生。二次品の係止部にバリが残ってしまう。 品質異常改善通知書発行 非) 回答期限: 10月21日 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる