(株)シンエイ

発行日:

2018年02月22日

整理No:

49M-02-003

協力工場 不良品連絡書

(株)

鈴

木

提出して下さい。

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

3 ² **指定回答日: 2018年02月28日**

担 当 調







記 仕様番号 31 5857 048 201 829 S + シャナイメッキ 5857-48 PLUG SUB ASSY (H=0.7) 逆巻き

金型番号 MM531

ロットNo 8110NS2 05

連絡受理日 2018/02/21

対象数量 11.340個

不良内容



正常品は右巻き



不具合品は左巻き

1. 確認内容

2. 発生原因

上記写真上了確認证此

返却品の処置(数量明記)

協

是

カ

I 正

場

記

3. 発生防止対策

レチリチルもの

特别作業の作業手順書を作製し、手順場 の作業が出来る様に指導し、今後この機は 覧理ミスが、出か様にします。

実積合帳 刊 特别作業記級比機工的容包

記載する事にはれいをがやごりかかれていたき」 C配入UTIOE 篇、管理不包包念生工也已

4. 流出原因

左記同じ

5. 流出防止対策

左記同心

入

実施日: シの年 3月 2日

在庫品仕掛品の確認

仕掛品

実施日: 30年 3月 2日

回答日: 30年3月2日 調査

承 認





作 成

在庫品

(有) · 無 標準類改訂。

対策後、8307NS2 01-03~8312NS201-05の言t 50+Hにおいて 同不具合無しの為、存効性有りと判断致します。

(株)鈴木

鈴 木 認

(株)





Rev: B

SQM-10010-4