発行日: 2014年03月18日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 45F-03-012 生産三課1G 発 行 不具合連絡書 先 精密 承認 確認 質技 作成 造 造 証 産 産 術 ン 0 産 質 ノテナ 配 副 部 管 き 部 部 技 保 部 研 副 部門 信 部 門 理 削 術 術 証 山田 長 和田 部門 先 部ン 部 部 部 14.3.19 14.3.18 143,18 部 門ス 門 映次 哲夫 健太 長 連絡受理日 2014/03/18 11:05:05 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 山田 健太 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 品質管理課 堀内様 荷物 客先よりの連絡方法 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 121202-7-01 TM15RB-R タンシ ロットNo. 1-0207 対象数量 60,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻き芯側キャンバー有り(-8/1000mm有り) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2014/03/31 迄 回答期限: 迄 迄 掲示期間: 2014/03/25 発 行 先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる