発行日: 2015年02月06日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

46M-02-003

モールド生産課生産G 発 行 先


不具合連絡書


配	製造	製造副	品証(営業部	生産管	生産部門	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保			承認	確	認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門門	門門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	投術部門	技術部門	保証部門	×		浅川 15 2.11	(15	2.09	行花 '15. 2.06 智治
連絡受理日					2015/02/06 19:04:06														
不具合受付者名					品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 竹花 智治														
客约	客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社							連絡者名小野様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付	受付区分				不良								- x-1						
仕村	仕様番号 / 品名				31 5859 036 201 829 S + /								5859-36 PLUG SUB ASSY (H=0.9)						
ロットNo.				5126NS103,5126NS203															
対象数量				30,000															

不具合内容

樹脂バリ(5126NS103) ヒケ(5126NS203)

略図(必要な場合のみ)







今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/02/19 迄

回答期限:

迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/02/13 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる