【用紙一1】 発行日: 2015年10月21日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-10-011 発 行 不具合連絡書 先 立山電化工業(株) 品 承認 確認 作成 ンテ 産 術 産 造 証 業 産 っ 密 質 質 造 配 き 技 保 副 部 管 部 部 研 技 部 理 ナ 信 部 副 術 部 削 術 証 和田 長 部ン 部 部 部 先 長 部 部 15, 10, 21 15.10.21 15,10,21 部 門 門 門 門ス 門 映次 哲夫 連絡受理日 2015/10/21 09:25:11 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 第一電子工業株式会社 連絡者名 MD品技 山岸リーダー 客先名 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 G-109773 BB35C-PLT22AA3-550E-DLF ロットNo. 15.09.19.2.R.0102~0105 対象数量 141.600 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 異物付着 カシメ型投入時にキャリアに赤いテープが貼られているのを発 見。 立山殿ロット限定分について返却。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2015/10/28 迄 掲示期間: 2015/10/28 迄 行 先

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

確認