発行日: 2015年10月05日

不具合整理No. 47F-10-003 部品製造部(コネクタ) 生産一課メンテナンスG 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承認 確認 作成 ンテ 産 産 術 つ 密 産 造 証 業 造 管 部 部 き 技 技 保 配 副 部 研 部 ・ ナ 部ン 信 部 副 門 玾 門 門 部 削 術 術 証 藤沢 長 和田 門 部 部 先 長 部 部 部 5 10.05 15.10.05 門ス 部 門 連絡受理日 2015/10/05 15:10:21 品質保証部品質保証二課品質保証一G 藤沢 正章 不具合受付者名 連絡者名 徐那英 様 MicroContactSolutionCoLtd 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 0.35P LGA CONTACT 仕様番号 / 品名 APB3447W-J-R2 ロットNo. 15.05.22.1.Q.0001-0005.SSS.M 対象数量 350.760 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 形状不良 コンタクト先端形状が違う。 ダレによる肉の引 OK品 15.05.22.1.Q.0001-0005.SSS.M 検定品 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 不要 品質異常改善通知書発行 必要 回答期限: 2015/10/19 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/10/13 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる