発行日: 2011年10月17日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-10-011 生産 2 課 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 承認 確認 作成 配 副造 管 技 造 産 産 産 産 っ 布 部 理 業 術 研 証 技 技 部 き 四 課 先 長 課 課 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 11,10,17 11,10.17 11.7.17 部数 由浩 逝夫 博久 連絡受理日 2011年 10 月 14日 /PM AM) 10:00 品質保証2課 不具合受付者名 駒津課長 客先名 日本モレックス(株)(静岡工場) 連絡者名 品管 酒井様 客先よりの連絡方法 (O)電話 ()郵便)荷物)Eメール)FAX)苦情 不具合区分 (O)不良)クレーム)調査依頼 図番 / 品名 502593-0099 0.3 FPC CONN. BACK FLIP ODD TERMINAL ロットNo./数量 11007 BWIA 002 / 379,000 内容 略図(必要な場合のみ) SMT部形状異常 せん断面異常、ダレ込み大 せん断面異 品質改善通知書) • 非) 協力工場不良連絡書 2011/10/21 讫 回答期限: 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる