部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-11-005 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 品質 品質技術 承認 確認 作成 証 業 産 産 術 ンテ 密 産 造 2 造 配 副 管 部門 き 研削 技術 保 部 部 部 部 理 証 信 副 ナ 部 長 部ン門ス 部門 部 門 部 部 部 先 18,11,16 18, 11, 16 18,11,16 部 門 門 門 門 映次 連絡受理日 2018/11/15 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 SMK株式会社 連絡者名 佐藤 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 415CFX-009-52F* 2Pレセプ。タクルコンタクト(ノッチナシ) ロットNo. 18.09.06.S1.B-0023 対象数量 43.800個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 金めっき膜厚規格外 0.01 μ m以上→0.007/0.002 μ m 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 汔 回答期限: 2018/11/22 発行先 確認 発行(品証) ightarrow 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) ightarrow 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) ightarrow 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる