【用紙-1】 発行日: 2015年10月30日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-10-018 生産2-2 発 行 不具合連絡書 先 技術 品質技 承認 確認 作成 一産技術 ンテ 密 質保 証 業 産 産 0 造 造 配 副 部 管 き 研 部 部 部 ナ 信 副 門 理 門 術 部 部 削 証 影山 長 先 部 部ン 門 部 部 部 部 15.10.31 15,10.30 門ス 部 門 門 映次 連絡受理日 2015/10/30 19:14:29 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 影山 善一 客先名 新神戸プラテックス株式会社 連絡者名 足立様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 F1783-47060 1-5 546Wターミナル ストレート(5) ロットNo. 15.08.27.2.S.024 対象数量 59,500 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 約380pin連続でダコン発生。リールの20,000~40,000pinの間で 発見 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/11/12 迄 回答期限: 讫 掲示期間: 2015/11/06 迄 発行先 確

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

認