発行日: 2013年05月13日

部品製造部(めっき) 不具合整理Mo 44K-05-001 めっき室 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 業 産 造 証 産 產 造 術 密 質技術部 質 配 管理 副 部 部 部 テ ᅔ 研 技 保 部 副 門 信 部 門 + 削 術 部 証 近熊 22.71 南澤 先 部 튽 部 部ン 門 部 部 13, 5, 13 13.5.13 13.5, 13 部 門ス 広司 必規 連絡受理日 2013/05/13 14:33:03 不具合受付者名 品質保証部品質保証―課品質保証―Gめっき 南澤 ―慶 客先名 SMK株式会社 連絡者名MD担当竹花 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 415CPB-097-50F 8 \U PB-4H(0.4MMB-B)H=1.0 PLUG CONTACT 8 \19 ロットNo. 130417-S5A.011A-018A 対象数量 5,749,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 接触部めっき厚規格0.1 µmに対し0.056 µm 端子返品:4951510 pin 成形済品:4620 個 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2013/05/24 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2013/05/20 迄 産区分先確認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる